



Barragem Mina Oeste (Somisa)


Situação Drenada




Situação Não Drenada




Situação Drenada



Situação Não Drenada



Situação Drenada



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1420190000005658900

1. Responsável Técnico
EDUARDO COSTA CORREA
 Título profissional: **GEOLOGO;** RNP: 1414954069
 Registro: 04.0.0000071166

Empresa contratada:
MINERAÇÃO USIMINAS S/A Registro: 48327

2. Dados do Contrato
 Contratante: **MINERAÇÃO USIMINAS S/A** CNPJ: 12.056.613/0005-53
 Logradouro: **DISTRITO POVOADO DE SAMAMBAIA, S/N.** Nº: 000000
 Cidade: **ITATIAIUÇU** Estado: **BAHIA** UF: **MG** CEP: 35685000
 Contrato: **INDUSTRIAL** Celebrado em:
 Valor: 5.000,00 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço
 Logradouro: **DISTRITO FAZENDA SAMAMBAIA, S/N.** Bairro: **ZONA RURAL** Nº: 000000
 Cidade: **ITATIAIUÇU** UF: **MG** CEP: 35685000
 Data de início: **01/11/2019** Prazo de término: **01/11/2020**
 Finalidade: **INDUSTRIAL**
 Proprietário: **MINERAÇÃO USIMINAS S/A** CNPJ: 12.056.613/0004-72

4. Atividade Técnica
1 - GESTÃO Quantidade: Unidade:
MONITORAMENTO, MINERAÇÃO, BARRAGEM/BARRAMENTO DE REJEITOS E/OU FINOS 6,00 un

5. Observações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
RT DE MONITORAMENTO DA BARRAGEM CENTRAL-DEPÓSITO BARRAGEM DE REJEITOS-J. MENDES, DIQUE 13-PAINS, DIQUE FLOTAÇÃO, DIQUE MAGALO, DIQUE DA DIVISÃO, DIQUE DA OFICINA.

7. Entidade de Classe
SIND. DOS GEOLOGOS NO EST. DE MINAS GERAIS-SING

8. Assinaturas
 Deixarem verdadeiras as informações acima
Eduardo Costa Correa 11 de Novembro de 2019
EDUARDO COSTA CORREA RNP: 1414954069
MINERAÇÃO USIMINAS S/A CNPJ: 12.056.613/0005-53
 Valor da ART: 85,96 Registrada em: 11/11/2019 Valor Pago: 85,96

9. Informações
 - A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.crea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 VALOR DA OBRA: R\$ 305.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA.
CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732
 N° do Documento: 000000005458350



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

1. Responsável Técnico
EDUARDO COSTA CORREA
 Título profissional: **GEOLOGO;** RNP: 1414954069
 Registro: 04.0.0000071166

Empresa contratada:
MINERAÇÃO USIMINAS S/A Registro: 48327

2. Dados do Contrato
 Contratante: **MINERAÇÃO USIMINAS S/A** CNPJ: 12.056.613/0005-53
 Logradouro: **DISTRITO POVOADO DE SAMAMBAIA, S/N.** Nº: 000000
 Cidade: **ITATIAIUÇU** Estado: **BAHIA** UF: **MG** CEP: 35685000
 Contrato: **INDUSTRIAL** Celebrado em:
 Valor: 5.000,00 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço
 Logradouro: **DISTRITO POVOADO DE SAMAMBAIA, S/N.** Bairro: **ZONA RURAL** Nº: 000000
 Cidade: **ITATIAIUÇU** UF: **MG** CEP: 35685000
 Data de início: **01/11/2019** Prazo de término: **01/11/2020**
 Finalidade: **INDUSTRIAL**
 Proprietário: **MINERAÇÃO USIMINAS S/A** CNPJ: 12.056.613/0005-53

4. Atividade Técnica
1 - GESTÃO Quantidade: Unidade:
MONITORAMENTO, MINERAÇÃO, BARRAGEM/BARRAMENTO DE REJEITOS E/OU FINOS 3,00 un

5. Observações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
RT DE MONITORAMENTO DA BARRAGEM MINA OESTE (SOMISA), BARRAGEM SAMAMBAIA 0 (ZERO) E DIQUE INTERMEDIÁRIO.

7. Entidade de Classe
SIND. DOS GEOLOGOS NO EST. DE MINAS GERAIS-SING

8. Assinaturas
 Deixarem verdadeiras as informações acima
Eduardo Costa Correa 11 de Novembro de 2019
EDUARDO COSTA CORREA RNP: 1414954069
MINERAÇÃO USIMINAS S/A CNPJ: 12.056.613/0005-53
 Valor da ART: 85,96 Registrada em: 11/11/2019 Valor Pago: 85,96

9. Informações
 - A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.crea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 VALOR DA OBRA: R\$ 305.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA.
CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732
 N° do Documento: 000000005458413